

Y4-yrittäjäyhtälön nuorisotilojen sisäilmatutkimuksissa ei poikkeavaa

Vahanen Jyväskylä Oy teki marraskuussa 2016 sisäilmatutkimuksia Y4-yrittäjäyhtälön toisessa kerroksessa sijaitsevilla nuorisotiloilla.

Tutkimuksessa tehtiin rakenteiden tiiveysmittauksia, otettiin sisäilmanäytteitä ja mitattiin sisäilmaolosuhteita sekä selvitettiin mahdollisia poikkeavia yhdisteitä, mikrobeja ja pölyhiukkasia sisäilmassa.

Mittausten perusteella sisäilmassa ei todettu esiintyvän mitään tavanomaisesta poikkeavaa.

Rakennuksen ilmanvaihto on hoidettu perinteiseen tapaan painovoimaisella ilmanvaihdolla. Tutkimuksissa todettiin, että nuorisotilan nykyisellä käyttäjämäärällä ilmanvaihtuvuus ei ole riittävä. Asiaa voidaan parantaa ikkunatuuletuksella, mutta Vahanen Oy suosittelee, nuorisotilassa rajoitettaisiin käyttäjämääriä huonekohtaisesti. Näin tilojen korvausilma saadaan paremmin hallintaan.

Suosituksena on myös, että ilmanvaihdon toiminta olisi hyvä arvioida kokonaisuutena koko rakennuksessa. Tehtävistä toimenpiteistä laaditaan tarvittavat korjaussuunnitelmat. Y4-talon omistaa Muuramen Lämpö Oy.

Lisätietoja antaa Muuramen Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Jani Lehtonen, puh. 0207 120 443.

Tiedottaminen:

Muuramen kunnan Intranet 22.2.
Muuramen Lämpö nettisivut 22.2.
Muuramen kunnan nettisivut 22.2.
Muuramelainen 9.3.2017